- DE STEINEL Vertrieb GmbH · Dieselstraße 80-84 33442 Herzebrock-Clarholz · Tel: +49/5245/448-188 www.steinel.de
- AT Steinel Austria GmbH · Hirschstettner Strasse 19/A/2/2 TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret
 AT-1220 Wien · Tel.: +43/1/2023470 · info@steinel.at Limited Şirketi · Hail Rıfat Paşa mahallesi Yı
- CH PUAG AG · Oberebenestrasse 51 CH-5620 Bremgarten · Tel.: +41/56/6488888 info@ouag.ch
- GB STEINEL U.K. LTD. · 25, Manasty Road · Axis Park Orton Southgate · GB-Peterborough Cambs PE2 6UP Tel.: +44/1733/366-700 · steinel@steinel.co.uk
- IE Socket Tool Company Ltd
 Unit 714 Northwest Business Park
 Kilshane Drive Ballycoolin · Dublin 15
 Tel.: 00353 1 8809120 · info@sockettool.ie
- FR STEINEL FRANCE SAS · ACTICENTRE CRT 2 Rue des Famards - Bât. M - Lot. 3 FR-59818 Lesquin Cedex · Tél.: +33/3/20 30 34 00 info@steinelfrance.com
- NL Van Spijk B.V. · Postbus 2 · 5688 HP OIRSCHOT De Scheper 402 · 5688 HP OIRSCHOT Tel. +31 499 571810 · info@vanspijk.nl · www.vanspijk.nl
- BE VSA Belgium · Hagelberg 29 · BE-2440 Geel Tel.: +32/14/256050 · info@vsabelgium.be www.vsabelgium.be
- LU Minusines S.A. · 8, rue de Hogenberg LU-1022 Luxembourg · Tél. : (00 352) 49 58 58 1 www.minusines.lu
- ES SAET-94 S.L. · C/ Trepadella, nº 10 Pol. Ind. Castellbisbal Sud ES-08755 Castellbisbal (Barcelona) Tel.: +34/93/772 28 49 · saet94@saet94.com
- IT STEINEL Italia S.r.I. · Largo Donegani 2 IT-20121 Milano · Tel.: +39/02/96457231 info@steinel.it · www.steinel.it PT F.Fonseca S.A.
- Rua Joao Francisco do Casal 87/89 Esgueira 3800-266 Aveiro - Portugal · Tel. +351 234 303 900 ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com SE KARL H STRÖM AB · Verktygsvägen 4
- SE-553 02 Jönköping Tel.: +46 36 550 33 00 info@khs.se www.khs.se

 DK Roliba A/S Hvidkærvej 52 DK-5250 Odense SV Tel.: +45 6593 0357 www.roliba dk
- FI Oy Hedtec Ab · Lauttasaarentie 50 · FI-00200 Helsinki Puh.: +358/207 638 000 · valaistus@hedtec.fi www.hedtec.fi/valaistus
- NO Vilan AS · Olaf Helsetsvei 8 · NO-0694 Oslo Tel.: +47/22725000 · post@vilan.no · www.vilan.no

- GR PANOS Lingonis + Sons O. E. · Aristofanous 8 Str. GR-10554 Athens · Tel.: +30/210/3212021 lygonis@otenet.gr
- TR SAOS Teknoloji Elektrik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Hali Rıfat Paşa mahallesi Yüzerhavuz Sokak PERPA Ticaret Merkezi A Blok Kat 5 No.313 Şişli / İSTANBUL - Tel.: +90 212 220 09 20 iletisim@saosteknoloji.com.tr - www.saosteknoloji.com.tr
- CZ NECO SK, A.S. · Ružová ul. 111 · SK-01901 llava Tel.: +421/42/4 45 67 10 · neco@neco.sk · www.neco.sk
- PL "LŁ" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. Byków, ul. Wrocławska 43 · PL-55-095 Mirków Tel.: +48 71 3980818 handlowy@langelukaszuk.pl · www.langelukaszuk.pl
- HU DINOCOOP Kft · Radvány u. 24 · HU-1118 Budapest Tel.: +36/1/3193064 · dinocoop@dinocoop.hu
- LT KVARCAS · Neries krantine 32 · LT-48463, Kaunas Tel.: +370/37/408030 · info@kvarcas.lt
- EE Fortronic AS · Tööstuse tee 10 EE-61715 Törvandi, Ülenurme vald, Tartumaa Tel.: +372/7/475208 · info@fortronic.ee www.fortronic.ee
- SI ELEKTRO PROJEKT PLUS D.O.O. Suha pri Predosljah 12 · SI-4000 Kranj PE GRENC 2 · 4220 Škofija Loka Tel.: 00386-4-2521645 · GSM: 00386-40-856555
- info@elektroprojektplus.si · www.priporocam.si SK NECO SK, A.S. · Ružová ul. 111 · SK-01901 llava Tel.: +421/42/4 45 67 10 · neco@neco.sk · www.neco.sk
- RO Steinel Distribution SRL · 505400 Rasnov, jud. Brasov Str. Campului, nr.1 · FSR Hala Scularie Birourile 4-7 Tel.: +40(0)268 53 00 00 · www.steinel.ro
- HR Daljinsko upravljanje d.o.o. · Bedricha Smetane 10 HR-10000 Zagreb · t/ 00385 1 388 66 77 daljinsko-upravljanje@inet.hr · www.daljinsko-upravljanje.hr
- LV Ambergs SIA · Brīvības gatve 195-16 · LV-1039 Rīga Tel.: 00371 67550740 · www.ambergs.lv
- ВС ТАШЕВ-ГАЛВИНГ ООД Бул. Климент Охридски № 68 · 1756 София. България

Ten.: +359 2 700 45 45 4 · info@tashev-galving.com www.tashev-galving.com RU REAL.Electro · 109029, Москва · ул. Средняя

- Kannrinkoвская, д.26/27 · Tel:+7(495) 230 31 32 info@steinel-russland.ru · www.steinel-russland.ru · CN STEINEL China · Bm. 25A Huadu Mansion
- No. 828-838 Zhangyang Road 200122 Shanghai, PR China Tel: +86 21 5820 4486 - Fax: +86 21 5820 4212 www.steinel.cn - info@steinel.cn





Information Input device

IR Quattro MICRO DALI-2

DE

Č

Ŀ

ь

ස

Ϋ́

Š

2

Ĭ

=

. .

Z



DE 10 Textteil beachten!

GB 15 Follow written instructions!

FR 20 Se référer à la partie texte!

NL 25 Neem tekst in acht

IT 30 Osservare il testo!

ES 35 ¡Téngase en cuenta el texto!

PT 40 Siga as instruções escritas!

S 45 laktta texten!

DK 50 Følg den skriftlige vejledning!

FI..... 55 Huomaa tekstiosio!

NO.... 60 Se de skriftlige instruksene!

GR.... 65 Τηρείτε γραπτές οδηγίες!

TR 70 Metin kısmını dikkate alın!

HU 75 Szöveges részre figyelni!

CZ 80 Dodržuite informace v textové části!

SK 85 Dodržiavajte informácie v textovej časti!

PL 90 Postępować zgodnie z instrukcją!

RO.... 95 Respectați instrucțiunile scrise!

SI.... 100 Upoštevajte del besedila!

HR... 105 Pridržavajte se pisanih uputa!

EE ... 110 Järgige tekstiosa!


LT.... 115 Laikykitės rašytinių instrukcijų!


LV.... 120 Pievērsiet uzmanību tekstam!


RU . . . 125 Обратите внимание на текстовую часть!


BG... 130 Да се вземе предвид текстовата част!


CN... 135 注意正文!


























RU

1. Об этом документе

Просим тщательно прочесть и сохранить!

- Защищено авторскими правами. Перепечатка, также выдержками, только с нашего согласия.
- Мы сохраняем за собой право на изменения, которые служат техническому прогрессу.

Разъяснение символов



Предупреждение об опасностях!



Указание на текст в документе.

2. Общие указания по технике безопасности



Перед началом любых работ, проводимых на приборе, следует отключить напряжение!

- При проведении монтажа подключаемый электропровод должен быть обесточен. Поэтому в первую очередь следует отключить подачу тока и проверить отсутствие напряжения с помощью индикатора напряжения.
- Работы по установке сенсора относятся к категории работ с сетевым напряжением. Поэтому монтаж должен выполнять специалист с соблюдением указаний и условий подключения, действующих в стране

использования светильника (например: **DE**: VDE 0100, **AT**: ÖVE-EN 1. **CH**: SEV 1000).

- Использовать только оригинальные запасные части.
- Ремонт разрешается выполнять только в специализированных мастерских.

3. IR Quattro MICRO DALI-2

Применение по назначению

- Датчик присутствия подходит только для потолочного монтажа внутри помещений.
- Монтажная глубина мин.
 120 мм

С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Объем поставки (рис. 3.1) Размеры изделия (рис. 3.2) Обзор прибора (рис. 3.3)

- A Сенсорный модуль
- В Микролинза
- С Зажимная скоба

4. Электрическое подключение

- Сенсор предусмотрен только для потолочного монтажа скрытой проводкой в помешениях.
- Отключить электропитание. (рис. 4.1)

Обозначение клемм:

DA + = 1DA = 2

Для проводки датчика присутствия действует правило: согласно VDE 0100 520 разд. 6 для проводки между сенсором и контроллером приложения DALI разрешается использовать многопроводную линию, которая включает в себя как провода сетевого напряжения, так и управляющие провода (например, NYM 5 × 1.5), Для проведения кабеля v клиента есть макс. 2 х 10 мм.

Максимальная длина кабеля между контроллером приложения DALI и датчиком не должна превышать 300 м (при 1.5 мм²). После установки и включения сенсор начинает во время инициализации мигать с секундным тактом.

Указание для параллельного вкиючения:

В одной системе DALI-2 может быть подключено несколько сенсоров. При этом следует соблюдать максимальное число vчастников DALI

(→ "10. Технические данные")

Монтаж

- Проверить все конструктивные детали на предмет повреждения.
- При повреждениях не включать продукт.
- Выбрать подходящее место для монтажа с учетом радиуса действия и регистрации движений. (рис. 5.1/5.2)

Порядок монтажа

- Отключить электропитание. (рис. 4.1)
- Просверлить монтажное отвер-
- стие Ø макс. 35 мм в потолке (puc. 5.3) • Выполнить сетевые подключе-
- ния. (рис. 3.4)
- Сняять нагрузку и задвинуть через отверстие в потолке.
- Вставить сенсорный модуль. (рис. 5.4)
- Включить электропитание.
 - (puc. 5.5)
- Выполнить регулировки. (→ "6. Функции/Настройки")

6. Функции и настройки

Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101. часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Лополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка.

Более подробную информацию Вы найдете в описании интерфейса в Интернете на сайта:

www.DAI I-2 steinel de

Функция СИД Красный СИД

Инициализация: СИД мигает с частотой 1х / сек. Стандартный режм: СИД остается

выключенным. DALI identify: СИд мигает 1 × с.

7. Техническое обслуживание/уход

Продукт не требует технического обслуживания Загрязнения на регистрирующей линзе можно удалять влажным сукном (не используя моющие средства).

8. Утилизация

Электроприборы, комплектующие и упаковку следует направлять на экологичную вторичную переработку.



Не выбрасывать электроприборы в бытовые отходы!

Только для стран ЕС:

Согласно действующей Европейской директиве по отработанному электрическому и электронному оборудованию и ее реализации в национальных законодательствах отработанные электроприборы должны собираться отдельно и направляться на экологичную вторичную переработку.

9. Гарантия производителя

Вы, как покупатель, имеете предусмотренные законом права в отношении продавидь. Если такие права существуют в вашей стране, то наша гарантия не сокращает и не ограничивает их. Мы предоставляем Вам 5-летнюю гарантию на безупречные характеристики и надлежащую работу вашего сенсорного изделия STEINEL

Professional. Мы гарантируем, что это изделие не имеет дефектов материала, конструкции и производственного брака. Мы гарантируем работоспособность всех электронных конструктивных элементов и кабелей, а также отсутствие дефектов во всех использованных материалах и на их поверхности.

Предъявление требований Если Вы хотите заявить рекламацию по вашему изделию, отправьте изделие в собранном и утакованным кассовым чеком или квитанцией с датой продажи и указанием наименования изделия вашему дилеру или непосредственно нам по адресу: REAL Electro, 109029, Москва, ул. Средняя Калитниковская, д. 26/27. Поэтому мы рекомен-

ул. Средняя клаитниковская, д. 26/27. Поэтому мы рекомендуем вам сохранить кассовый чек или квитанцию о продаже до истечения гарантийного срока. Компания STEINEL не несет риски и расходы на транспортировку в рамках возврата изделия.

Информацию о том, как заявить о гарантийном случае, вы найдете на нашей домашней странице www.steinel-russland.ru

Если у вас наступил гарантийный случай или имеются вопросы по вашему изделию, вы можете в любое время позвонить в Службу технической поддержки по телефону +7(495) 230 31 32.

5ЛЕТ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

10. Технические данные		
Габариты Ø × Т	Ø 43 × 75 mm	
Питающее напряжение	4 мА / 2-участника DALI 12-22,5 V	
Интерфейс DALI	Управляющий кабель DALI (под- ходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером приложения DALI/ сенсором DALI)	
Сенсорная техника	Пассивный инфракрасн. (ИК)	
Радиус действия	присутствие 4×4 м, радиально, 6×6 м тангенциально / высота $2,8$ м	
Угол охвата	360°	
Установка значения освещенности	2-1000 лк, ∞ / дневной свет	
Монтажная высота	2-5 м	
Вид защиты	IP 65	
Температурный диапазон	от25 °C до + 55 °C	

Нарушение	Причина	Устранение
На сенсоре нет напряжения	 Предохранитель сра- ботал, не включен, неисправность про- вода DALI ■ Короткое замыкание 	 Включить, заменить предохранитель, включить сетевой выключатель, проверить провод индикатором напряжения Проверить подключения
Значение освещенности не передается	■ Обрыв кабеля■ Питающее напряжение DALI неисправно	■ Проверить кабель
Сенсор производит нежелательную отправку сигнала движения	■ Коэффициент помех, например, вентиля- тор, кондиционер или другой источ- ник тепла находится в зоне охвата.	
	■ В зоне обнаружения находятся животные	■ Оградить зону или из- менить положение за- слонок
	■ В зоне охвата проис- ходит движение ли- стьев и кустов	■ Изменить зону
	■ Солнечные лучи светят на линзу В результате нео- жиданного перепада температур при из- менении погоды или потока воздуха из вентиляционной си- стемы, открытых окон.	■ Заградить светильник или изменить зону ■ Изменить зону обна- ружения, произвести монтаж светильника на новом месте
•	■ Сенсор рядом с WLAN или другим источником ради- оволн	 Устанавливать на рас стоянии не менее 2 м от источника ради- оволн
Изменение радиуса действия датчика	 Изменение температуры окружающей среды 	■ Изменить зону обна- ружения с помощью заслонок